PLC アダプター　BL-PA100V1.53　リリースノート

Panasonic
PLC アダプター　BL-PA100
V1.53　リリースノート

目次

変更履歴
ダウンロードファイルについて

変更履歴

Ver 1.53

- Windows Vista や Windows 7 のパソコンを接続すると、ご使用環境によっては PLC アダプターの3つのインジケーターが点灯、消灯を繰り返して、つながらなくなることがある現象の改善

Ver 1.50

- TCP 通信性能の向上

Ver 1.14

- 連続使用時の接続性安定化向上
- Windows Vista　対応
- IP 通信初期接続性の改善

Ver 1.12

- 初回リリースバージョン

ダウンロードファイルについて
---
pa100_v153jp.bin は BL-PA100 のファームウェアです。
圧縮はしておりません。

※インストールの手順は、
「ソフトウェアのバージョンアップ手順」を、ご参照ください。

※バージョンアップは、マスターアダプター/ターミナルアダプターともすべて必要です。