

GH5・G9・GH5S・GX7MK3 ファームウェアアップデート

2018年10月下旬公開(予定)



LUMIX GH5

ファームウェアバージョン 2.4



LUMIX G9 PRO

ファームウェアバージョン 1.2



LUMIX GH5S

ファームウェアバージョン 1.2



LUMIX GX7 Mark III

ファームウェアバージョン 1.2

※DC-GH5Sは、ボディのみ。レンズ装着時のイメージです。

GH5ファームウェアVer.2.4について



オートフォーカス性能の改善

- AFCモードでAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。
- 動画記録中のAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。

動画記録中の動作改善

- クリエイティブ動画モードでMモードでの撮影時、SS/ゲイン操作を角度/IOSに設定していると、ワンプッシュAEが動作しないことの不具合を修正しました。

G9ファームウェアVer.1.2について



オートフォーカス性能の改善

- AFCモードでAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。
- 動画記録中のAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。

フリッカー環境下での動作改善

- フリッカー環境下でのAF動作後のちらつきを軽減しました。

GH5SファームウェアVer.1.2について



オートフォーカス性能の改善

- AFCモードでAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。
- 動画記録中のAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。

HDMI出力時の動作改善

- HDMI出力時のVFR記録時における動作安定性を向上させました。

動画記録中の動作改善

- クリエイティブ動画モードでMモードでの撮影時、SS/ゲイン操作を角度/IOSに設定していると、ワンプッシュAEが動作しないことの不具合を修正しました。
- クリエイティブ動画モードでVFR記録においてV-LogLを使用した際の画質を改善させました。
- iDレンジコントロール設定時の画質を改善させました。

フリッカー環境下での動作改善

- フリッカー環境下でのAF動作後のちらつきを軽減しました。

GX7MK3ファームウェアVer.1.2について



フリッカー環境下での動作改善

- フリッカー環境下でのAF動作後のちらつきを軽減しました。

ファームアップソフト及びアップデート方法の詳細につきましては右記よりご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/download/>

2018.8.1時点