

# GH5・G9・GH5S・GX7MK3 ファームウェアアップデート

2018年10月23日公開



LUMIX GH5

ファームウェアバージョン 2.4



LUMIX G9 PRO

ファームウェアバージョン 1.2



LUMIX GH5S

ファームウェアバージョン 1.2



LUMIX GX7 Mark III

ファームウェアバージョン 1.2

※DC-GH5Sは、ボディのみ。レンズ装着時のイメージです。

## GH5ファームウェアVer.2.4について



### オートフォーカス性能の改善

- AFCモードでAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。
- 動画記録中のAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。

### 動画記録中の動作改善

- クリエイティブ動画モードでMモードでの撮影時、SS/ゲイン操作を角度/IOSに設定していると、ワンタッチAEが動作しないことの不具合を修正しました。

### タイムコードの動作改善

- バッテリー交換後に稀にタイムコードが初期化される不具合を修正しました。

### 6K PHOTO / 4K PHOTOの動作改善

- 画像によって、切り出した画像が意図したコマからずれる不具合を修正しました。

## G9ファームウェアVer.1.2について



### オートフォーカス性能の改善

- AFCモードでAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。
- 動画記録中のAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。

### フリッカー環境下での動作改善

- フリッカー環境下でのAF動作後のちらつきを軽減しました。

## GH5SファームウェアVer.1.2について



### オートフォーカス性能の改善

- AFCモードでAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。
- 動画記録中のAF追従した際の背景に抜ける現象を改善しました。

### HDMI出力時の動作改善

- HDMI出力時のVFR記録時における動作安定性を向上させました。

### 動画記録中の動作改善

- クリエイティブ動画モードでMモードでの撮影時、SS/ゲイン操作を角度/IOSに設定していると、ワンタッチAEが動作しないことの不具合を修正しました。
- クリエイティブ動画モードでVFR記録においてV-LogLを使用した際の画質を改善させました。
- iDレンジコントロール設定時の画質を改善させました。

### フリッカー環境下での動作改善

- フリッカー環境下でのAF動作後のちらつきを軽減しました。

## GX7MK3ファームウェアVer.1.2について



### フリッカー環境下での動作改善

- フリッカー環境下でのAF動作後のちらつきを軽減しました。

ファームアップソフト及びアップデート方法の詳細につきましては右記よりご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/download/>