

【オートクッカー】 機器ファームウェアアップデート情報

パナソニック株式会社
更新日：2024年2月19日

動作の改善や、新機能の追加のため、当社はオートクッカー本体（以下、本体と記載）の機器ファームウェア（以下、ファームウェアと記載）を必要に応じて更新しています。ファームウェアの更新確認は、本体が待機状態かつネットワークに接続された状態で、自動的に行われます。また、お客様による本体操作でご確認頂くことも可能です。新しいファームウェアが見つかった場合、本体を操作して更新を適用してください。これらのアップデートは無料でご利用いただけますが、通信諸費用に関しましては、お客様のご負担となります。

更新内容

対象機種	NF-AC1000
バージョン	01.06.00
更新日	2024年2月19日
内容	軽微な不具合修正

注意 / お知らせ

- ファームウェアのダウンロード中は、下記の点にご注意ください。
 - 本体の電源プラグを抜かないでください（故障の原因になります）。
- ファームウェアのアップデート中は、下記の点にご注意ください。
 - 本体の画面表示が消え、全てのキーを受け付けません。
 - 無線LANランプが点滅します。
 - 本体の電源プラグを抜かないでください（故障の原因になります）。

準備

- 本体の電源プラグをコンセントに差ししてください。
- 本体をインターネットに繋がった無線LANアクセスポイントに接続してください。

アップデート手順

- 本体がネットワークに接続された状態で、トップ画面を表示しておくとし、自動的にファームウェアの更新確認画面が表示されます。あるいは本体の「設定」から「ファームウェアアップデート」を選んでいただき、更新をご確認頂くことも可能です。
- 本体の画面に従って操作してください。

更新履歴

対象機種 / バージョン / 更新日	NF-AC1000 / 01.06.00 / 2024年2月19日
内容	軽微な不具合修正
対象機種 / バージョン / 更新日	NF-AC1000 / 01.05.00 / 2023年1月31日
内容	メニューリストを編集した際の不具合修正