

●増設モニター品番：VL-VH673

バージョン表示	リリースノート
Ver 2.10	1. 戸締り確認の状態表示がされないことがある現象の改善
Ver 2.00	1. 接続可能機種追加対応 ・ワイヤレス玄関子機 (VL-VD561L-N)
Ver 1.30	1, ドアホンをモニターした際に、映像が表示されないことがある現象の改善 2, その他の改善
Ver 1.20	1. 親機にセンサーを20個以上接続した場合の安定性向上
Ver 1.10	1. 初版